



Bezpečnostní pokyny pro KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE

PAMATUJI!

1. ZAJISTI PEVNÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ OBROBKU

Používej vhodné manipulační zařízení (např. jeřáb, vozík).

Zkontroluj funkci upínacího zařízení.

Dlouhý obráběný materiál podepři podpěrnými stojánky s válečky.

2. DBEJ NA DOSTATEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR

Zajisti si v místě obsluhy volný manipulační prostor nejméně 1 m.

Pamatuj na dostatek místa pro manipulaci a odkládání materiálu či obrobků.

3. POUŽÍVEJ VHODNÉ NÁSTROJE

Nástroje před použitím zkontroluj, zda nejsou poškozené nebo opotřebené.

Používej vhodné nástroje pro daný pracovní úkon, zajisti řádné upnutí a nastavení.

Nástroje odkládej na určené místo, zabraň jejich poškození.

4. POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

Nasad' si ochranné brýle nebo štít jako ochranu proti odletujícím třískám a odstříkující kapalinou.

Používej pevnou pracovní obuv.

Používej také další předepsané ochranné pomůcky, např. ochranu sluchu, respirátor.

5. POUŽÍVEJ POMŮCKY NA ČIŠTĚNÍ

K odstraňování třísek, špon a odpadu používej vhodné pracovní pomůcky, např. vzduchové pistole, háčky s rukojeťmi a chrániči rukou, smetáky, škrabky apod.

NIKDY!

6. NEMĚJ VOLNÝ ODĚV A VLAJÍCÍ DOPLŇKY

Zkontroluj svůj pracovní oděv, zda má upnuté rukávy a nemá žádné volně vlající části.

Uprav si delší vlasy tak, aby volně nevlály.

Je zakázáno nosit při obsluze stroje plášť, šálu, obvazy na prstech, šperky apod.

7. NEPROVÁDĚJ PRÁCE U ROTUJÍCÍCH ČÁSTÍ STROJE

Nesahej do nebezpečného pracovního prostoru mezi nástroj a obrobek.

Při kontrole jakosti povrchu, při měření, upínání a snímání obrobků vždy zastav stroj a nástroj odsuň do bezpečné vzdálenosti. Neukládej nástroje nad vřetena strojů a kde to není povoleno.

8. NEPOUŽÍVEJ RUKAVICE PŘI OBSLUZE STROJE

Pracovní rukavice používej jen při upínání nebo výměně obrobků a nástrojů, hrozí-li pořezání rukou. Stroj nebo jeho část nesmí být v chodu. Hrozí riziko vtažení do stroje.

9. NEPROVÁDĚJ ČIŠTĚNÍ HADREM NEBO RUKOU

Hadry a čisticí vlnu používej pouze k čištění stroje za klidu.

Nikdy neodstraňuj třísky, špony a jiný odpad za chodu stroje ze stolu rukou.

10. NEVYŘAZUJ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU

Používej předepsaná ochranná zařízení, např. kryty, odsávací zařízení apod.

Pravidelně kontroluj funkci bezpečnostních prvků, závady oznam vedoucímu pracoviště.



KOVOOBRÁBĚCÍ STROJE

V ČR JE ROČNĚ EVIDOVÁNO 70 TISÍC PRACOVNÍCH ÚRAZŮ.

NESTAŇ SE OBĚTÍ. DODRŽUJ TATO PRAVIDLA.



1.



ZAJISTI PEVNÉ A BEZPEČNÉ UPNUTÍ OBROBKU.

2.



1 m



ZAJISTI DOSTATEČNÝ PRACOVNÍ PROSTOR.

3.



POUŽÍVEJ POMŮCKY NA ODSTRANĚNÍ TRÍSEK.

4.



UPNI ODĚV, VLAJÍCÍ DOPLŇKY A VLASY. SEJMI ŠPERKY.

5.



POUŽÍVEJ OCHRANNÉ PRACOVNÍ POMŮCKY

6.



UDRŽUJ POŘÁDEK. NEODKLÁDEJ NÁSTROJE NAD VŘETENA.

7.



NESAHEJ DO NEBEZPEČNÉHO PRACOVNÍHO PROSTORU

8.



NEPOUŽÍVEJ RUKAVICE PRO MANIPULACI ZA CHODU STROJE

9.



NEČISTI STROJ ZA CHODU RUKOU NEBO HADREM.

10.



NEVYŘAZUJ OCHRANNÁ ZAŘÍZENÍ Z PROVOZU.